

▶ AutoCAD Course

Email : youssuf.elfarmawy@gmail.com
Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)
Phone : 01112550515
Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء



AUTODESK
AUTOCAD

Continuous Dimension

2

* هو أمر لتوقيع أبعاد لمسافات مُتتالية متصلة .

1- يتم كتابة **DCO** و يتم اختيار الأمر **DIMCONTINUE** .

2- يطلب البعد المطلوب عمل تكملة لتحديد الأبعاد بعده **Select continued dimension** .

3- يطلب تحديد النقطة التالية التي نقيس إليها المسافة **Specify a second extension line origin** .

4- نستمر في تحديد النقاط التي تفصل بين الأبعاد المرسومة .

5- بالوصول لأخر نقطة نكون بذلك قد حصلنا على الأبعاد في الاتجاه الأفقي .

3

4

5

